





キャビネット図→等角図



目の錯覚(さっかく)で立体に見える
六角形にY(ワイ)でもそれっぽく見える



製図する時のコツ

- ・大きな形からけずって形を作る。
- ・等角図は、CADの主流。
- ・コンピュータでの製図は等角図。
- ・キャビネット図は手書きしやすい

